



编号: 0218-2019-2023

不符合项报告

企业名称:	山东德丰石油装备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量技术部陪同人员: 李正香			
不符合事实描述: 查质量技术部试验室, 室内精密仪器使用, 有温湿度控制相关技术要求。企业已配备有温湿度计, 但没有进行温湿度监测和记录, 不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.2 环境条款。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.3.2 环境条款。 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合√; 审核员(签名) 耿丽修 陪同人员(签名) 李正香 企业部门代表(签名) 李连营 日期: 2023、01、13			
纠正措施: 企业建立试验室环境监测制度, 工作中应及时记录温湿度数据。 企业部门代表签名: 李连营 审核员签名: 耿丽修			
纠正措施完成情况: 经验证, 纠正措施可行, 审核组代表签名: 耿丽修 日期: 2023、01、13			

可另附页