



编号: 0139-2018-2023

不符合项报告

企业名称:	黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 测绘部 陪同人员: 赵辉			
不符合事实描述: 查企业测量设备全站仪编号:S78924、规格: NTS-362RL, 没有纳入测量设备台账中管理。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备条款的要求 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合__√__; 审核员(签名) <u>王明</u> 陪同人员(签名) <u>赵辉</u> 企业部门代表(签名) <u>陈山</u> 日期: 2023. 2. 1			
纠正措施: 1. 立即将测量设备全站仪纳入测量设备台账管理 2. 对其它测量设备进行检查, 杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: <u>陈山</u> 审核员签名: <u>王明</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正预防措施已完成整改, 符合规定。</u> 审核组代表签名: <u>王明</u> 日期: 2023. 2. 1			

可另附页

