




编号: 0290-2020-2023

不符合项报告

企业名称:	河南森源电气股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 互感器公司陪同人员: 刘超男			
不符合事实描述: 抽查互感器公司检测室没有提供环境监视记录, 不符合标准 GB/T 19022-2003 标准 6.3.2 条款 环境的要求。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准中 6.3.2 条款 环境</u> 不符合程度: 主要不符合; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员 (签名)  陪同人员 (签名) 刘超男 企业部门代表 (签名)  日期: 2023.02.16			
纠正措施: 对检测室的环境情况进行监视, 并进行记录。 企业部门代表签名:  审核员签名: 			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名  日期: 2023.02.16			

可另附页