



编号: 0003-2021-2023

不符合项报告

企业名称:	北泽阀门集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质管部		陪同人员: 李金萍	
不符合事实描述: 现场查看理化试验室温湿度计已损坏, 未更换。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合√; 审核员(签名) 王塔 陪同人员(签名) 李金萍 企业部门代表(签名) 李金萍 日期: 2023. 3. 6			
纠正措施: 1. 重新购买温湿度计, 并进行检定校准后更换 2. 组织相关部门进行现场监督检查, 对测量设备的完好和标识进行检查, 举一反三, 避免同类问题再出现。 企业部门代表签名: 李金萍 审核员签名: 王塔			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行. 验证有效. 审核组代表签名: 王塔 日期: 2023. 3. 6			

可另附页