



编号: 0006-2019-2023

不符合项报告

企业名称:	安徽宝龙环保科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量管理部		陪同人员: 赵杨威	
不符合事实描述: 查质量管理部提供的《元器件检查记录表》, 无检测使用的测量设备信息及审核人员信息。 不符合认证审核准则条款号: 7.2.4a) 测量过程的记录 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) 刘震荣 陪同人员(签名) 赵杨威 企业部门代表(签名) 赵杨威 日期: 2023 年 03 月 16 日			
纠正措施: 立即对《元器件检查记录表》进行整改, 添加测量设备信息和审核员信息, 并对相关记录表进行检查和整改, 企业部门代表签名: 赵杨威 审核员签名: 刘震荣			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行 审核组代表签名: 刘震荣 日期: 2023 年 03 月 16 日			

可另附页