



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-08 不符合项报告 (07 版)

编号: 0026-2020-2023

不符合项报告

企业名称:	东营市冠诚石油技术有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 综合部		陪同人员: 郝凤梅	
不符合事实描述: 查型号规格为 PC894 的秒表, 其校准证书编号为 JZ2206144927001, 校准日期为 2022 年 6 月 15 日, 处于有效校准状态, 但未粘贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u> ✓ </u> ; 审核员(签名) <u>郝永强</u> 陪同人员(签名) <u>郝凤梅</u> 企业部门代表(签名) <u>郝凤梅</u> 日期: 2023 年 3 月 18 日			
纠正措施: 立即对该秒表按校准证书信息粘贴计量确认状态标识, 并举一反三进行整改。 企业部门代表签名: <u>郝凤梅</u> 审核员签名: <u>郝永强</u>			
纠正措施完成情况: 主理制庆的秒表已经贴好, 已完成该设备校准贴标。 审核组代表签名: <u>郝永强</u> 日期: <u>2023.3.18</u>			

可另附页