



编号: 20308-2022

不符合项报告




企业名称:	北京方仕工贸有限公司	不符合报告编号:	2023031901
受审核部门:	技术部	陪同人员:	
不符合事实描述: 技术部提供的服装工艺流程未经授权人批准。			
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“6.2.1” 条款</u>			
不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>√</u> ;			
审核员(签名)		陪同人员(签名)	
企业部门代表(签名)		日期: 2023 年 3 月 19 日	
纠正措施: ① 将服装工艺流程提请授权人审核 ② 对部门所有文件进行检查若有类似问题及时整改			
企业部门代表签名:		审核员签名:	
纠正措施完成情况: 企业已将服装工艺流程审核并签字 对其余文件检查无类似情况			
审核组代表签名:		日期: 2023 年 3 月 19 日	

可另附页



编号: 20308-2022

不符合项报告

企业名称:	北京方仕工贸有限公司	不符合报告编号:	2023031902
受审核部门: 生产部	陪同人员: 范小权 		
不符合事实描述: 现场巡查时发现生产部裁剪车间蒸汽进气管道上的压力表(编号: 591752674)未纳入生产部(裁剪车间)测量设备台账管理。			
不符合认证审核准则条款号: __ GB/T19022-2003 标准“6.3.1”条款__			
不符合程度: 主要不符合__ __; 次要不符合__√__;			
审核员(签名) 	陪同人员(签名) 		
企业部门代表(签名)			
日期: 2023 年 3 月 19 日			
纠正措施: 1、将编号为: 591752674 纳入生产部测量设备台账管理。 2、对车间测量设备进行全面检查发现类似问题及时整改。			
企业部门代表签名:	审核员签名: 		
纠正措施完成情况: 企业已对公司测量设备进行排查未发现类似问题。 该压力表已纳入台账管理。			
审核组代表签名: 	日期: 2023 年 3 月 19 日		

可另附页