



编号: 0087-2020

不符合项报告

企业名称: 星禾环保科技有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 技术部	陪同人员: 乔伟力
不符合事实描述: 查技术部现场使用的 (0-20) A 数字万用表的校准证书, 校准日期为 2020 年 3 月 30 日, 查其计量确认记录表, 已完成确认, 但未粘贴计量确认标识。	
不符合认证审核准则条款号: 6.2.4 标识	
不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ ____;	
审核员(签名) 刘复东 陪同人员(签名) 乔伟力	
企业部门代表(签名): 邵书杰	日期: 2020.5.8
纠正措施: 1. 及时将万用表粘贴计量确认状态标识。 2. 举一反三查看公司是否有类似问题, 一并解决。	
企业部门代表签名: 邵书杰	审核员签名: 刘复东
纠正措施完成情况: 王姐制定的纠正措施有效, 符合要求。	
审核组代表签名: 鞠永梅	日期: 2020.5.8

可另附页



扫描全能王 创建