



企业名称：广州彩熠灯光股份有限公司		不符合报告编号：2020072001	
企业下属部门：质量中心		陪同人员：吴林峰	
不符合事实描述： 查质量中心测量过程编号为 01-010 的《测量过程核查记录》（记录编号 R/CY/MP-02-02），测量最大误差填写为 $100 \pm 10\%$ ，书写有误，单位与测量参数电阻阻值不一致。			
不符合认证审核准则条款号： <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 7.2.4 测量过程记录</u>			
不符合程度：主要不符合 _____；次要不符合 <u>√</u> _____；			
审核员(签名)_____ 陪同人员(签名)_____			
企业职能部门代表（签名）_____日期：2020.7.20			
纠正措施：			
纠正措施实施部门代表签名：		审核员确认签名：	
纠正措施完成情况：			
审核组代表签名：		日期：	