编　　号：0060-2019-2020

不符合项报告

企业名称：佛山市法恩洁具有限公司　　不符合报告编号：2020073001

企业下属部门:龙头品质部　　陪同人员:卢桃桃

不符合事实描述：

查龙头品质部实验室现场环境检测记录显示环境要求为：（10-30）℃，湿度要求（20-80）%RH,与 X 光测厚仪的设备铭牌中的温湿度要求（25±2）℃，湿度 65%RH 的要求不一致。环境要求识别不正确。

不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 6.3.2 环境

不符合程度：　主要不符合 ____；　次要不符合 √ ；

审核员(签名)_____ 陪同人员(签名)_____

企业职能部门代表（签名）_____日期:2020.7.30

纠正措施:

纠正措施实施部门代表签名:　　审核员确认签名:

纠正措施完成情况:

审核组代表签名:　　日期: