



企业名称：佛山市安华陶瓷洁具有限公司						不符合报告编号：2020072901									
企业下属部门：陶瓷品质部								陪同人员：卢桃桃							
不符合事实描述： 陶瓷品质部现场小件节水试验处粘贴的《卫生陶瓷蹲便器冲洗功能规范要求》（文件编号：乐华陶品文[2019]0007号）中5.1.3压力要求：压力式：在0.24mPa压力下对产品进行检验。与实际的压力控制为0.24MPa不一致。															
不符合认证审核准则条款号： <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 6.2.1 程序</u>															
不符合程度：主要不符合_____；次要不符合 <u>√</u> _____；															
审核员(签名)_____ 陪同人员(签名)_____															
企业职能部门代表（签名）_____日期:2020.7.29															
纠正措施：															
纠正措施实施部门负责人签名： 审核员确认签名：															
纠正措施完成情况：															
审核组代表签名： 日期：															