



编 号：0086—2019—2020

不符合项报告

企业名称：佛山市南海功成塑料有限公司	不符合报告编号：20200731
企业下属部门：品管部	陪同人员：
不符合事实描述： 未能提供 2020 年度体系监视计划。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 idt ISO 10012:2003 8.2.4 测量管理体系监视 不符合程度：主要不符合____；次要不符合____； 审核员(签名)_____陪同人员(签名)_____ 企业职能部门代表（签名）_____ 日期：	
纠正措施： 纠正措施实施部门代表签名：审核员确认签名：	
纠正措施完成情况： 审核组代表签名：日期：	