



编 号: 0157-2020

不符合项报告

企业名称: 广东粤华发电有限责任公司	不符合报告编号: 2020081402
企业下属部门: 锅炉检修分部	陪同人员: 梁建敏
不符合事实描述: 查锅炉检修分部红外测温仪校准证书, 红外测温仪 (编号 022812296、11176812、00882061、0509872A00663957), 未按要求实施计量确认。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 7.1.1 (计量确认) 总则</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>____; 审核员(签名)_____陪同人员(签名)_____ 企业职能部门代表(签名)_____日期: 2020.8.14	
纠正措施: 纠正措施实施部门代表签名: _____ 审核员确认签名: _____ 纠正措施完成情况: 审核组代表签名: _____ 日期: _____	