





不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS E: 监查 1, O: 监查 1, Q: 监查 2		
受审核方	邢台市鼎讯通信工程有限公司		
受审核部门	技术部	陪同人员	闫利洁
不符合事实描述: 现场审核发现, 提供的数字多用表的校准证书过期失效。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2020.9.15 日期: 2020.9.15 日期: 2020.9.15 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 提供"校准证书", "培训记录", 经查, 采取的措施有效. 审核组长:  日期: 2020.9.17			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求定期对数字多用表进行校准

纠正情况:

由技术部联系相关单位对数字多用表进行校准

原因分析:

技术部人员培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合对技术部相关人员进行培训

预定完成日期: 2020.9.30

举一反三检查情况:

经查,无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,能够有效防止类似^错格网再发生

受审核方代表: 王新宇

日期: 2020.9.16



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L9332

校准证书编号: ZDX202017812

Calibration Certificate series NO.



第 1 页, 共 4 页

Page 1 of 4 pages

Hebei Zhengxin detection technology service co.,LTD

CALIBRATION CERTIFICATE

河北正信检测技术服务有限公司 校准证书

委托单位:

Customer:

邢台市鼎讯通信工程有限公司

客户地址:

Address:

邢台市桥西区郭守敬北路386号

样品名称:

Sample's Name:

数字多用表

型号/规格:

Type/Size:

UT39A

制造厂商:

Manufacturer:

优利德

出厂编号:

No.:

C140469158

(校准专用章)

批准人

Approved

袁杜珍

核验员

Inspected

袁杜珍

校准员

Calibrated

董叶山

校准日期:

Calibration Date

2020

年

09

月

16

日

Year

Month

Day

地址: 邢台市守敬北路361号

Address: No. 361 ShouJing North Road, Xingtai

<http://www.hbxjcg.com>

Email: zxjc2015@126.com

业务咨询 (TEL): 0319-2283830

客服电话 (TEL): 0319-2130516

邮编 (POST): 054000

传真 (FAX): 0319-2288876

培 训 记 录

时 间	2020.9.16	地 点	办公室
主 讲	闫新宇		
参加人员	技术部全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 19001-2016 标准的 7.1.5/10.2 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人： 闫新宇 2020 年 9 月 16 日		