



编 号：0241-2020

不符合项报告

企业名称：广州市鑫伟达自动化设备有限公司

不符合报告编号：2020112901

企业下属部门：品质部

陪同人员：陈达华

不符合事实描述：

抽查尖头千分尺（编号 190696010）计量确认情况，可提供校准证书（编号 GTC01820034179-001），未按文件要求提供计量确认过程记录。

不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 7.1.4 计量确认过程记录

不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__；

审核员(签名)_____陪同人员(签名)_____

企业职能部门代表（签名）_____日期：2020.11.29

纠正措施：

纠正措施实施部门代表签名：

审核员确认签名：

纠正措施完成情况：

审核组代表签名：

日期：