



编号: 0120-2017-2020

### 不符合项报告

企业名称: 大庆市富隆达石油工程机械设备有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质管部	陪同人员:
<p>不符合事实描述:</p> <p>在质管部发现正在使用的编号为 FLD-10 型号为 LV150N 倒置式金相显微镜检定校准日期为 2020 年 8 月 13 日没有纳入测量设备台账中管理不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备条款“用于监视和记录影响量 的测量管理体系内”的规定要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: 6.3.1 测量设备</p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√___;</p> <p>审核员(签名)  陪同人员(签名) </p> <p>企业部门代表(签名) </p> <p style="text-align: right;">日期:2020.12.14</p>	
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 立即将该倒置式金相显微镜, 按检定日期及标识要求粘贴好标识。</li> <li>2. 对质管部及其它部门的测量设备进行检查, 杜绝类似问题的发生。</li> </ol> <p>企业部门代表签名: </p> <p style="text-align: right;">审核员签名: 2020.12.14</p>	
<p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center;">纠正措施已完成整改, 符合要求, 同意关闭。</p> <p>审核组代表签名: </p> <p style="text-align: right;">日期:2020.12.14</p>	



可另附页