编号：0271-2020

# 不符合项报告

企业名称：武汉红金龙印务股份有限公司　　不符合报告编号：01

企业下属部门：　完成车间　　陪同人员：姜XX坤

不符合事实描述：

现场查编号为 BT03029-6HN 和 B714945041 的电子天平未检定，查无检定/校准证书。

不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。

不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_；

审核员(签名) 吴XX 陪同人员(签名) 姜XX

企业部门代表（签名）XXX

日期:2020.12.16

纠正措施：将上述编号的未检定的电子天平按要求送检，并举一反三，对按七步文件规定配备的电子天平纳入测量管理体系管控范畴。

企业部门代表签名：XXX　　审核员签名：吴XX

纠正措施完成情况：

纠正措施已落实，验证有效。

审核组代表签名：吴XX　　日期：2020.12.16

可另附页