







## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：第（2）次监督 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	江西省高峰碳酸钙有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	黄小东
不符合事实描述：  维修车间使用的氧气瓶和乙烯瓶摆放安全距离不够、摆放不符合要求。  上述事实不符合： <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求  不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般  审核员：  审核组长：  受审核方代表：  日期： 2020-12-19    日期： 2020-12-19    日期： 2020-12-19			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）  验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。          审核员：  日期： 2020.12.20			





## 不符合项纠正措施表


<p>不符合项事实摘要:</p> <p>维修车间使用的氧气瓶和乙烯瓶摆放安全距离不够、摆放不符合要求</p>
<p>纠正情况:</p> <p>立即安排相关负责人将其分开摆放</p>
<p>原因分析:</p> <p>由于相关人员对 8.1 标准条款学习不够、理解不深,对其重要性认识不到位</p>
<p>纠正措施:</p> <p>立即安排相关负责人将其分开摆放,并组织相关人员对条款 8.1 进行培训,培训合格有效</p>
<p>预定完成日期:</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查公司其它地方后,无类似的情况发生</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>纠正措施有效</p> <p>验证人:  日期: 2020年12月20日</p> <p>受审核方代表:  日期: 2020年12月20日</p>



改善前:



改善后:



# 江西省高峰碳酸钙有限公司

## 员工培训评价表

No: JL/QEO-09

培训项目	ISO 14001:2015 标准 8.1 条款、ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求												
培训时间	2020. 12. 20												
地 点	公司会议室												
培训讲师	黄小东												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环境、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
熊志刚	★			★			★			★			黄小东
刘三华	★			★			★			★			
余燕秀	★			★			★			★			
熊志强	★			★			★			★			
罗铜辉	★			★			★			★			
<p>综合评价：</p> <p>以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。</p> <p style="text-align: right;">评价人：黄小东</p>													
编 制	办公室						审 核	黄小东					