



编号: 00026-2019-2020

## 测量设备溯源抽查表

| 企业名称                                                                                                    | 宁夏维尔铸造有限责任公司 |          |                       |                              |                            | 审核员            | 冷校                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 部门                                                                                                      | 测量设备名称       | 测量设备编号   | 型号规格                  | 测量设备准确度等级                    | 测量标准置准确度等级                 | 检定/校准机构        | 检定/校准日期             | 符合打<br>√<br>不符合打× |
| 质量部                                                                                                     | 三坐标          | 20113019 | Inspector1<br>2.22.10 | U=1.7μm<br>(k=2)             | U=(0.02+0.05L)<br>μm (k=2) | 方圆检测认证有限公司     | 校准日期<br>2020.04.04  | √                 |
| 质量部                                                                                                     | 涂层测厚仪        | 29360    | Test600               | (0-50)mm<br>U=0.6mm<br>(k=2) | ——                         | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 校准日期<br>2020.7.21   | √                 |
| 铸钢车间                                                                                                    | 红外线测温仪       | GM700    | CE2A18230             | U=0.6℃(k=2)                  | ±0.15%PS                   | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 校 验 :<br>2020.7.21  | √                 |
| 安监部                                                                                                     | 氧气表          | 2629     | (0-2.5)MPa            | 1.6 级                        | 0.4 级                      | 石嘴山市检验检测中心     | 检定日期<br>2020.11 13  | √                 |
| 质量部                                                                                                     | X 射线探伤仪      | 140101   | XYG-22508<br>/3       | U=0.02μm<br>(k=2)            | ±0.5%                      | 方圆检测认证有限公司     | 校 准 :<br>2020.04.04 | √                 |
| 铸钢车间                                                                                                    | 布氏硬度计        | 061      | HB-300B               | Urel=1.5%<br>(k=2)           | Urel=1.4%(k=2)             | 山东普测检测技术有限公司   | 校 准 :<br>2020.7.21  | √                 |
| 数控车间                                                                                                    | 压力表          | 2629     | (0-1.6)<br>MPa        | 1.6 级                        | 0.4 级                      | 石嘴山市检验检测中心     | 检定日期:<br>2020.11.13 | √                 |
| 数控车间                                                                                                    | 压力表          | 0650     | (0-1.6)<br>MPa        | 1.6 级                        | 0.4 级                      | 石嘴山市检验检测中心     | 检定日期:<br>2020.11.13 | √                 |
| 质量部                                                                                                     | 万能试验机        | 100101   | WEW-300B              | 1 级                          | 0.3%                       | 石嘴山市检验检测中心     | 检定日期<br>2020.8.21   | √                 |
| 质量部                                                                                                     | 直读光谱仪        | 1397     | GS1000-II             | 碳: U=0.003%<br>(k=2)         | 碳: U=0.003%<br>(k=2)       | 方圆检测认证有限公司     | 校准日期<br>2020.4.04   | √                 |
| 审核综合意见:<br>该公司已建立《量值溯源管理、外部供方管理的控制程序, 抽查《监视和测量设备一览表》中 10 件计量器具的检定、校准证书, 其检定、校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。 |              |          |                       |                              |                            |                |                     |                   |
| 审核日期: 2020 年 12 月 18 日~ 12 月 19 日<br>审核员签字: 冷校 冷校 12.19<br>部门代表签字: 李                                    |              |          |                       |                              |                            |                |                     |                   |