



编号: 0225-2020

不符合项报告

企业名称: 浙江伦特机电有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 金工车间	陪同人员: 倪逸仙
不符合事实描述: 查金工车间正使用的出厂编号: QN115279P 的游标卡尺, 规格型号 (0~150) mm, 未张贴“计量确认合格证”。查校准证书, 校准日期 2020 年 3 月 17 日。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.2.4 标识的条款 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合_√_; 审核员(签名) <u>杨子林</u> 陪同人员(签名) <u>倪逸仙</u> 企业部门代表(签名) <u>陈宇</u> 日期: 2020.12.20	
纠正措施: 对未粘贴“计量确认合格证”的游标卡尺重新粘贴合格标签。 对其他的卡尺进行检查, 未发现其他未粘贴“计量确认合格证”的计量器具。 等计量器具 企业部门代表签名: <u>陈宇</u> 审核员签名: <u>杨子林</u>	
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实. 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: <u>2020.12.20</u>	

可另附页