

编号: 0252-2020

不符合项报告

企业名称: 滁州滁能热电有限公司		不符合报告编号: 01	
企业下属部门: 运行部		陪同人员: 李学好	
不符合事实描述: 查: 运行部实验室编号为 SHP070037139 电子天平未见检定/校准证书。			
不符合认证审核准则条款号: GB/T19022:2003 中 7.3.2. “溯源性”			
不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合 ☒ ;			
审核员(签名): 李学好		陪同人员(签名): 李学好	
企业部门代表(签名): 李学好		日期: 2020 年 12 月 25 日	
纠正措施: 查找该设备并于1月1日之前送去检定, 企业应举一反三查找相应设备是否有检定过期情况及时送检			
企业部门代表签名: 李学好		审核员签名: 李学好	
纠正措施完成情况: 纠正措施完善,合格,同意关闭。			
审核组代表签名: 陈淑华		日期: 2020.12.25	

可另附页



扫描全能王 创建