



编号: 0191-2019-2020

不符合项报告

企业名称: 上海孚因流体动力设备有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 品保部	陪同人员: 叶峰
不符合事实描述: 在生产制造部(装配车间)现场,发现出厂编号: WB2670A191641 耐电压测试仪,校准证书编号: 812048002-002,校准日期: 2020.03.31; 品保部未提供测量设备验证记录。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1.1 总则条款“计量确认包括测量设备校准和测量设备验证”。规定要求, 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 7.1.1 总则</u>。 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>杜繁建</u> 陪同人员(签名) <u>叶峰</u> 企业部门代表(签名) <u>李响</u> 日期: <u>2020.12.24</u>	
纠正措施: 1. 争对耐电压测试仪设备进行测量验证并在设备上贴验证确认合格标签 2. 同时展开所有测量设备验证,确认合格后贴标签并做记录。 企业部门代表签名: <u>李响</u> 审核员签名: <u>杜繁建</u>	
纠正措施完成情况: <u>整改措施已落实,验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>姜明</u> 日期: <u>2020.12.24</u>	