



编 号: 0162-2019-2020

不符合项报告

企业名称: 沧州中渤重工机械装备有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产部	陪同人员: 陈朋
不符合事实描述: 查生产部使用的出厂编号为GJ56800的游标卡尺,其校准证书编号长202010150001,校准日期2020年10月15日,处于有效校准状态,并已完成了计量确认,但未粘贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>6.2.4 标识</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>✓</u>; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>陈朋</u> 企业部门代表(签名): <u>陈朋</u> 日期: 2020年12月27日	
纠正措施: 1) 立即对出厂编号为GJ56800的游标卡尺,粘贴计量确认状态标识。 2) 举一反三,查其它测量设备,若有类似问题一并解决。 企业部门代表签名: <u>陈朋</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>	
纠正措施完成情况: <u>经判定,纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: <u>2020.12.27</u>	

可另附页