



编 号: 0034-2020-2021

不符合项报告

企业名称: 东营市乾润石油工程技术服务有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质检部	陪同人员: 王梅
不符合事实描述: 质检部使用的型号规格为 KL-1 的管型测力计, 已粘贴封存标识, 封存日期为 2021 年 2 月 24 日。查《测量设备封存申请表》, 该设备因长期不用已申请办理了封存。查《测量设备台账》上该设备的管理状态信息为“在用”, 与实际管理状态不相符。 不符合认证审核准则条款号: 6.3.1 测量设备 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合____√____; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>王梅</u> 企业部门代表(签名) <u>郭峰</u> 日期: 2021 年 3 月 5 日	
纠正措施: <u>立即在《测量设备台账》中将型号规格为 KL-1 的管型测力计, 在《测量设备台账》中的管理状态, 更改为封存</u> 企业部门代表签名: <u>郭峰</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>	
纠正措施完成情况: <u>通知该设备封存, 并已在台账中更新。</u> 审核组代表签名: <u>郭峰</u> 日期: 2021 年 3 月 5 日	

可另附页