编号：0039-2021

不符合项报告

企业名称： 河北通达泵业有限公司	不符合报告编号：01
企业下属部门： 生产部	陪同人员:罗洁

不符合事实描述：

查编号 JDX17-034 HQ-300 型动平衡仪未纳入计量台账管理。

不符合审核准则条款号：GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。

不符合程度：主要不符合_____；次要不符合__√__；

审核员(签名) _____陪同人员(签名)_____

企业职能部门代表（签名）_____

日期:2021.1.27

纠正措施:

由生产部立刻将该计量器具台账纳入计量器具台账，举一反三对公司的计量器具进行计量确认。

企业部门代表签名: _____ 审核员签名: _____

纠正措施完成情况:

措施有效，同意关闭

审核组代表签名: _____ 日期:2021.1.27