



不符合项报告

企业名称: 宁波合力机泵股份有限公司	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 质检部	陪同人员: 屈军利
不符合事实描述: 检查质检部三坐标检测室: 三坐标测量机有使用环境要求, 企业配备了温湿度计, 但未列入测量设备仪台账管理, 且未检定校准。	
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>王峰</u> 陪同人员(签名) <u>屈军利</u> 企业部门代表(签名) <u>王峰</u> 日期: 2021.1.30	
纠正措施: 1. 将三坐标测量室的温湿度计列入测量设备台账, 并进行检定. 2. 查看其它测量设备, 仪器是否有遗漏, 若有遗漏, 一并整改好. 3. 对GB/T19022-2003.6.3.1培训相关人员. 企业部门代表签名: <u>王峰</u> 审核员签名: <u>王峰</u>	
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2021.1.30	



编号: 0050-2021

不符合项报告

企业名称: 宁波合力机泵股份有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质检部	陪同人员: 屈军利
不符合事实描述: 检查质检部三坐标检测室: 规格型号为 CIOTA201510 的三坐标测量机, 校准日期为 2020 年 4 月 8 日, 有效期一年, 校准单位为宁波市计量测试研究院, 有检定校准合格证书, 但未见计量确认标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>王峰和</u> 陪同人员(签名) <u>屈军利</u> 企业部门代表(签名) <u>王峰和</u> 日期: 2021.1.30	
纠正措施: 1. 立即对三坐标测量机张贴计量确认标识。 2. 检查其它计量设备和仪器, 计量确认标识是否有遗漏, 若有, 一并整改好。 3. 培训相关人员 GB/T 19022-2003, 6.2.4 条款。 企业部门代表签名: <u>王峰和</u> 审核员签名: <u>王峰和</u>	
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>姜志平</u> 日期: 2021.1.30	

可另附页