



编 号: 0071-2016-2021

## 不符合项报告

企业名称: 广州双一乳胶制品有限公司	不符合报告编号: 2021012801
企业下属部门: 质量管理部	陪同人员: 王建忠
<p>不符合事实描述:</p> <p>抽查质量管理部拉力机 (编号 UTM16731) 的计量确认记录中, “检定/校准结果” 未按校准证书内容填写准确度等级/最大误差, 计量确认记录不完整。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 7.1.4 计量确认过程记录</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____;</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;">陈耘萍</p> <p>审核员 (签名)   _____ 陪同人员 (签名) _____</p> <p>企业职能部门代表 (签名) _____ 日期: 2021. 1. 28</p>	
<p>纠正措施:</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em; margin: 10px 0;">陈耘萍</p> <p>纠正措施实施部门代表签名: _____ 审核员确认签名:   _____</p>	
<p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center;">纠正措施已落实, 验证有效, 同意关闭</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;">杨冰</p> <p>审核组代表签名: _____ 日期: 2020. 1. 28</p>	