



编号: 0067-2021

不符合项报告

企业名称: 济南迈克阀门科技有限公司		不符合报告编号: 01	
企业下属部门: 制造部		陪同人员: 崔晓明	
不符合事实描述: 抽查制造部现场, 发现编号为 8106657 千分尺, 未粘贴计量确认标识, 不符合 GB/T19022-2003 中 6.2.4 标识条款。属一般不符合项。 不符合认证审核准则条款号: ____GB/T19022-2003 中 6.2.4 标识 条款 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 __√__; 审核员(签名) 耿丽修 陪同人员(签名) 崔晓明 企业部门代表(签名) 崔晓明 日期: 2021. 1. 31			
纠正措施: 立即对制造部所有计量器具标识进行检查, 对没有计量确认标识的计量器具立即整改, 粘贴计量确认标识。 企业部门代表签名: 崔晓明 审核员签名: 耿丽修			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行, 同意关闭此不符合项。 审核组代表签名: 耿丽修 日期: 2021. 1. 31			

可另附页



扫描全能王 创建