



编号: 0040-2020-2021

不符合项报告

企业名称: 广饶大金科技有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产技术部	陪同人员: 延洪滨
不符合事实描述: 生产技术部提供现场使用的耐压测试仪, 编号为 BDAB029, 校准证书为 2020.3.12 没有依据校准结果进行计量确认, 不符合 GB/T19022-2003 条款 7.1.1 总则中“应设计并实施计量确认, 以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 条款 7.1.1 总则 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>姜</u> 陪同人员(签名) <u>延洪滨</u> 企业部门代表(签名) <u>姜</u> 日期: 2021. 1. 30	
纠正措施: 由生产技术部技术人员, 对耐压测试仪依据校准证书校准结果进行计量确认, 验证合格, 粘贴计量确认标识, 投入使用。举一反三, 对其他具有计量验证设备, 进行不承认, 不确保所有计量验证设备验证合格, 满足使用要求。 企业部门代表签名: <u>姜</u> 审核员签名: <u>姜</u>	
纠正措施完成情况: 整改措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>姜</u> 日期: 2021. 1. 30	

可另附页