



编 号: 0091-2021

不符合项报告

企业名称: 辽宁腾达石油机械有限公司	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 质量技术部	陪同人员: 唐元文
不符合事实描述: 质量技术部未把编号为 0603638 的外径千分尺及时进行计量确认。不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.1.1 条款“应设计并实施计量确认, 以确保测量设备的计量特性满足测量过程要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证”的规定要求。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准的 7.1.1 条款 计量确认总则</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u></u> 陪同人员(签名) <u>唐元文</u> 企业职能部门代表(签名) <u></u> 日期: 2021. 02. 06	
纠正措施: 立即把抽查的测量设备送至具有相应资质的计量技术机构进行检定/校准以满足 GB/T19022-2003 标准中 7.1.1 条款的要求。并检查其他计量器具是否存在同类问题, 以防止类似事件再次发生。 预计完成日期: <u>2021. 02. 28</u> 纠正措施实施部门代表签名: <u></u> 审核员确认签名: <u></u>	
纠正措施完成情况: 整改措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u></u> 日期: 2021. 02. 06	