编号：0025-2020-2021

不符合项报告

企业名称： 山东龙兴石油设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:董向磊

不符合事实描述：编号：B437 测量范围(0-25）mm 外径千分尺未列入到测量设备台账管理，不符合 GB/T19022-2003 条款 6.3.1 测量设备“……用于监视和记录影响量的测量设备应包括在测量管理体系内。”的规定要求。

不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 条款 6.3.1 测量设备

不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ；

审核员(签名)_____ 陪同人员(签名) _____

企业部门代表（签名）_____

日期:2021.3.2

纠正措施:1 停止使用，对编号：B437 测量范围(0-25）mm 外径千分尺，确认合格后粘贴标识，列入到测量设备台账中，投入使用。

2 生产部组织技术人员加强对 GB/T 19022-2003 标准的 6.3.1 条款测量设备管理针对性培训。举一反三对目前使用的其他设备进行核查确认，统一列入到测量设备台账中管理。

企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况:

整改措施已落实，验证有效。

审核组代表签名: 日期:2021.3.2

可另附页