



编 号: 0026-2020-2021

不符合项报告

企业名称: 东营市冠诚石油技术有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质检部	陪同人员: 杨刚
不符合事实描述: 查质检部使用的出厂编号为 19056069 的绝缘电阻表, 其校准证书编号为 JZ2006254925008, 校准日期为 2020 年 6 月 25 日, 处于有效校准状态, 但未粘贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>6.2.4 标识</u> 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>杨刚</u> 企业部门代表(签名): <u>刘复荣</u> 日期: 2021 年 3 月 1 日	
纠正措施: 及时将该设备粘贴计量确认标识, 举一反三查查其他测量设备, 有类似问题, 一并整改。 企业部门代表签名: <u>刘复荣</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>	
纠正措施完成情况: <u>生产制造的绝缘电阻表。</u> 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: 2021 年 3 月 1 日	

可另附页