



编号: 0140-2021

不符合项报告

企业名称: 上海美科阀门有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质保部	陪同人员: 程海亮
不符合事实描述: 查: 公司编制的“阀门压力试验测量过程控制一览表”中, 阀体压力密封试验测量过程计量要求参数与技术文件要求控制参数不一致, 需对其进行重新确认修改。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 7.2.2 测量过程设计</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>王峰</u> 陪同人员(签名) <u>程海亮</u> 企业部门代表(签名) <u>程海亮</u> 日期: <u>2021.3.9</u>	
纠正措施: 根据测量过程控制设计控制要求, 对编制的“阀门压力试验测量过程控制一览表”中阀体压力密封试验测量过程计量要求, 按照技术文件要求进行重新确认修改, 并举一反三检查公司已编制的“测量过程控制一览表”, 完善规范测量过程控制一览表中的各项技术参数, 使之符合要求。 企业部门代表签名: <u>程海亮</u> 审核员签名: <u>王峰</u>	
纠正措施完成情况: 同意以上整改措施。公司已将上述问题进行整改。同意关闭不符合项。 审核组代表签名: <u>王峰</u> 日期: <u>2021.3.10</u>	

可另附页