



编号: 0007-2018-2021

不符合项报告

企业名称: 盘锦辽油晨宇集团有限公司钻采设备分公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质管部	陪同人员: 李欣
不符合事实描述:	
<p>质管部 理化检验室的电子天平工作间, 没有提供出满足要求的环境监视记录清单。不满足 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准中 6.3.2 环境条款的管理要求。</p>	
不符合认证审核准则条款号 <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.2 环境</u>	
不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>√</u>	
审核员(签名) <u>武素云</u>	陪同人员(签名) <u>李欣</u>
企业部门代表(签名) <u>李欣</u>	
日期: 2021 年 3 月 17 日	
纠正措施:	
<ol style="list-style-type: none">1、 编制测量设备环境监视记录, 按要求对电子天平工作间认真填写环境监视温湿度记录。2、 举一反三, 认真排查, 杜绝此类问题发生。3、 加强开展员工培训。	
企业部门代表签名: <u>李欣</u>	审核员签名: <u>武素云</u>
纠正措施完成情况:	
整改措施已落实, 验证有效,	
审核组代表签名: <u>武素云</u>	日期: 2021 年 3 月 17 日

.....可另附页