



编号: 0215-2021

不符合项报告

企业名称: 江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司

不符合报告编号: 01

企业下属部门: 陪同人员: 杨建

不符合事实描述:

生产部 SMT 车间内贴片机的炉温控制要求: 恒温区: 温度(130~160)℃,; 焊接区: 温度>183℃。
该测量过程未识别。

不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款

不符合程度: 主要不符合; 次要不符合 ☒;

审核员(签名) 袁莉 陪同人员(签名) 杨健

企业部门代表(签名) 李自谦

日期: 2021 年 3 月 25 日

纠正措施:

1. 学习《测量管理体系》GB/T19022 标准要求, 结合企业工艺技术要求对测量过程进行梳理, 将回流焊炉温列入测量过程一览表进行控制。
2. 制定炉温测试管理规范, 采用炉温测试仪对炉温进行监控。
3. 举一反三排查其他过程有区, 查漏补缺。

企业部门代表签名: 李自谦

审核员签名: 袁莉

纠正措施完成情况:

企业已将炉温测试纳入测量过程进行控制, 并配有专门测试仪器进行监视, 纠正措施有效。

审核组代表签名: 李

日期: 2021 年 3 月 26 日

可另附页