



编号: 0263-2021

不符合项报告

企业名称: 扬州万泰电子科技有限公司		不符合报告编号: 01	
企业下属部门: 生产部		陪同人员: 李香	
不符合事实描述: 查: 生产部单相电能表耐压装置, 编号: v9007k, 校准日期: 2020.12.07; 水表检定装置, 出厂编号: 432, 检定日期: 2020.04.21, 未见计量确认标识。			
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003/ISO10012:2003 6.2.4 标识</u>			
不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>√</u> ;			
审核员(签名) <u>王洪</u>		陪同人员(签名) <u>李香</u>	
企业部门代表(签名) <u>李香</u>			
日期: 2021. 4. 9			
纠正措施: ①. 立即组织人员粘贴单相电能表耐压装置及水表检定装置计量确认合格标识。 ② 组织人员检查所有计量检测设备计量确认标识, 查漏补缺。			
企业部门代表签名: <u>李香</u>		审核员签名: <u>王洪</u>	
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施已落实, 验证有效。			
审核组代表签名: <u>黄志军</u>		日期: <u>2021. 4. 9.</u>	

可另附页