



编号: 0101-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	厦门斯坦道科学仪器股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	研发部	陪同人员:	王玫
不符合事实描述: 抽查研发部环境试验室的编号为 29322047, 型号为 BSM-220.3, (20-220) g 电子天平, 未列入测量设备台账管理, 且未进行量值溯源, 不满足要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>王玫</u> 陪同人员(签名) <u>王玫</u> 企业部门代表(签名) <u>林晓丽</u> 日期: 2021 年 05 月 10 日			
纠正措施: 针对不符合项, 该电子天平将在规定时间内送检, 取得有效检定/校准证书, 并单一反三, 通知各部: 管辖内的计量器具, 做好设备台账管理, 设备送检并做校准有效量值溯源。 企业部门代表签名: <u>林晓丽</u> 审核员签名: <u>王玫</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实 · 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴李平</u> 日期: <u>2021.5.10</u>			

可另附页

