



编号：0059-2018-2021

不符合项报告

企业名称： 辽宁新华仪器有限公司		不符合报告编号： 01	
企业下属部门： 技术部（质量）		陪同人员：	
不符合事实描述：技术部（质量）提供的性能试验检验记录，编号：FGQ/A-200801，产品名称 Y341 封隔器（Y341-114-K8）记录中检验依据的标准未概述。 不符合审核准则条款号： <u>GB/T 19022-2003 标准的 7.2.4 条款 测量过程的记录</u> 不符合程度：主要不符合 <u> </u>；次要不符合 <u> √ </u>； 审核员(签名) <u></u> 陪同人员(签名) <u></u> 企业部门代表(签名) <u></u> 日期: 2021. 4. 27			
纠正措施：1 对编号：FGQ/A-200801 性能试验检验记录中检验所依据的标准进行概述，予以追溯。 2 对其他检验记录进行核查。杜绝类似问题发生。加强检验过程记录的管理。 3 组织对相关人员进行标准条款培训。 企业部门代表签名: <u></u> 审核员签名: <u></u>			
纠正措施完成情况： 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u></u> 日期: 2021. 4. 27			

可另附页