



编号: 0082-2018-2021

不符合项报告

企业名称: 大连浩宇机械设备有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质量技术部	陪同人员: 祁云
不符合事实描述: 现场正在使用的布氏硬度计, 型号 HB-3000。编号: 0185, 没有进行计量确认。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准的 7.1.1 条款 总则</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名)  陪同人员(签名)  企业部门代表(签名)  日期: 2021. 4. 28	
纠正措施: 1 对编号: 0185 布氏硬度计, 型号 HB-3000, 停止使用, 计量确认合格后再投入使用。 2 对其他测量设备进行检查。杜绝类似问题发生。加强测量设备的管理。 3 组织对相关人员进行标准条款培训。 企业部门代表签名:  审核员签名: 	
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名:  日期: 2021. 4. 28	



可另附页