



编号: 0572-2021

不符合项报告

企业名称:	湖州白岍南方水泥有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术部		陪同人员: 徐红意	
不符合事实描述: 查技术部的编号为 GA80302044、型号为 SIN-C512 的高精度信号发生器及煤磨机配备的储气罐上的编号为 YQ08350067, Y-100 型 1.6 级 0-1.0MPa 的压力表均未列入测量设备台账管理, 且未送检溯源, 不满足要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_; 审核员(签名) 王峰 陪同人员(签名) 徐红意 企业部门代表(签名) 徐红意 日期: 2021.06.13			
纠正措施: 编号为 GA80302044 型号为 SIN-C512 的高精度信号发生器及煤磨机配备的储气罐上的编号为 YQ08350067, Y-100 型 1.6 级 0-1.0MPa 的压力表未列入测量设备台账管理, 且未送检溯源。针对以上问题, 公司列入即改项, 及时送检校正, 完善好设备台账管理。 企业部门代表签名: 徐红意 审核员签名: 王峰			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 吴志平 日期: 2021.06.13			

可另附页

