



编号: 0556-2021

不符合项报告

企业名称:	东营盛昶石油机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:技术质量部		陪同人员:屈兴飞	

不符合事实描述:

查生产现场查编号: 60156 电接点压力表, 没有纳入测量设备台账中管理。没有进行计量确认。
不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012: 2003 标准中 6.3.1 测量设备相关规定要求。

不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备

不符合程度: 主要不符合 ; 次要不符合 √;

审核员(签名) _____

陪同人员(签名) 屈兴飞

企业部门代表(签名) 李革

谢吉庆

日期: 2021 年 06 月 26 日

纠正措施:

将编号:60156 电接点压力表及时加入测量设备台账中, 计量确认合格后投入使用。并按照 DYSC/CX10-2021 《测量设备管理控制程序》进行管理。

企业部门代表签名: 谢吉庆

审核员签名: 李革

纠正措施完成情况:

整改措施已落实, 验证有效。

审核组代表签名: 李革

日期: 2021 年 06 月 26 日

可另附页