



编号: 0106-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	东营市元捷石油机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	生产技术部	陪同人员:	吴昊天
不符合事实描述: 抽查质检理化室编号为 ZF20170086 型号: TMR1700JILIANG 金相显微镜, 确认间隔调整 24 个月, 未能提供评审记录。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.1.2 计量确认间隔。</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u> 审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>吴昊天</u> 企业部门代表(签名) <u>吴昊天</u> 日期: 2021.6.23			
纠正措施: 根据设备的使用频次、性能试验的要求等的组织相关的技术人员对该设备进行评审, 确保持续符合规定的计量要求。并做好评审记录。 企业部门代表签名: <u>吴昊天</u> 审核员签名: <u>姜丽</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2021.6.23			

可另附页