



编号: 0649-2021

不符合项报告

企业名称:	德州精锐石油机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技质部		陪同人员: 许红臣	
不符合事实描述: 查技质部测量设备存放现场, 在存放台架上型号规格 25 组的千分尺量块 1 套、型号规格 38 组的量块 1 套, 已粘贴有封存标识。但技改部未提供出该测量设备封存申请批准记录。 不符合认证审核准则条款号: “7.1.3 设备调整控制” 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___; 审核员(签名) <u>孙永振</u> 陪同人员(签名) <u>许红臣</u> 企业部门代表(签名) <u>王张龙</u> 日期: 2021 年 6 月 22 日			
纠正措施: 对以上已封存的测量设备进行落实, 完成申请批准, 并举一反三进行整改。 企业部门代表签名: <u>王张龙</u> 审核员签名: <u>孙永振</u>			
纠正措施完成情况: 生产制造的零件抽检合格。 审核组代表签名: <u>孙永振</u> 日期: 2021. 6. 22			

可另附页