



编 号: 0067-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	山东高强紧固件有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产计划部		陪同人员: 刘文静	
不符合事实描述: 查生产部 6 号车间的“6 号热处理线生产记录表”1 份, 没有记录编号信息。 不符合认证审核准则条款号: 6.2.3 记录 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>刘文静</u> 企业部门代表(签名) <u>张四明</u> 日期: 2021 年 07 月 03 日			
纠正措施: 1. 立即对“6号热处理线生产记录表”增加记录编号. 2. 举一反三, 检查其它记录若有类似问题一并解决. 企业部门代表签名: <u>张四明</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: <u>刘复荣 刘文静 张四明</u> 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: <u>2021.7.3</u>			

可另附页