



编号: 0041-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	徐州阿马凯液压技术有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量保证部		陪同人员: 吴林松	
不符合事实描述: 查: 质量保证部检验室的投影仪、圆度仪, 有温湿度要求, 配备了空调, 未配备温湿度表, 不满足要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022—2003 标准 6.3.1 测量设备要求。</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>王彩侠</u> 陪同人员(签名) <u>吴林松</u> 企业部门代表(签名) <u>刘丁</u> 日期: <u>2021.7.20</u>			
纠正措施: <u>根据相关采购流程, 采购温湿度计, 送检确认合格, 张贴标识, 投入使用。</u> <u>学习GB/T 19022-2003标准, 举一反三, 杜绝类似问题再次发生。</u> 企业部门代表签名: <u>刘丁</u> 审核员签名: <u>王彩侠</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: <u>2021.7.20</u>			

可另附页