



编号: 0618-2021

不符合项报告

企业名称:	苏州新达电扶梯部件有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 桁架车间		陪同人员: 顾晓玲	
不符合事实描述: 查桁架车间电泳生产线分析室一台天平 (编号: Y201609067) 未能提供有效检定/校准证书。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.3.2</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员 (签名) <u>李定五</u> 陪同人员 (签名) <u>Am</u> 企业部门代表 (签名) <u>顾晓玲</u> 日期: 2021.7.15 纠正措施: 1. 组织相关人员对质量管理体系 ISO 10012:2003 标准 7.3.2 条款进行培训, 加深理解 标准的认证和理解 2. 对桁架车间电泳生产线分析的测量设备的溯源情况进行梳理, 将未溯源的测量设备进行 溯源 3. 将天平 (编号: Y201609067) 重新 纳入周期校准检定计划中, 并委托深圳华科计量检测 技术有限公司进行校准。 企业部门代表签名: <u>顾晓玲</u> 审核员签名: <u>李定五</u> 纠正措施完成情况: <u>纠正措施有效, 验证合格。</u> 审核组代表签名: <u>李定五</u> 日期: 2021.7.15			

可另附页