



编号: 0160-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	沈阳鑫联石化设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 高煦森	
不符合事实描述: 质检部理化检验室新购置的直读光谱仪, 编号 71Y0373, 2021 年 2 月 3 日完成校准, 没有进行测量设备验证。不满足标准 GB/T 19022-2003 条款 7.1 计量确认中 7.1.1 总则的要求。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 总则</u> 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 <u>√</u> ____; 审核员(签名) <u>武书云</u> 陪同人员(签名) <u>高煦森</u> 企业部门代表(签名) <u>赵景超</u> 日期: 2021. 7. 13			
纠正措施: 1、按要求对直读光谱仪进行计量验证。。 2、对企业所有的计量器具进行排查, 并做好确认, 保存验证记录。杜绝此类问题发生。 3、组织对相关人员进行培训。 企业部门代表签名: <u>赵景超</u> 审核员签名: <u>武书云</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u>武书云</u> 日期: 2021. 7. 13			

可另附页