编号：0075-2018-2021

不符合项报告

企业名称：	沈阳华威石油机械制造有限公司	不符合报告编号：	01

受审核部门： 质量部　　陪同人员：张莹

不符合事实描述：

在生产车间发现正在使用的压力表，出厂编号 6041204，检定周期为 12 个月，没有提供出计量确认间隔调整记录。不符合 GB/T 19022-2003 标准中 7.1.2 计量确认间隔条款的管理要求。

不符合审核准则条款号：GB/T 19022-2003 标准 7.1.2 计量确认间隔

不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√___；

审核员(签名) 武嘉云　　陪同人员(签名) 张莹

企业部门代表（签名）张莹

日期:2021.7.14

纠正措施：1、重新编制计量确认间隔调整记录。

2、排查整改 ，并做好记录，杜绝此类问题的发生。

3、组织对相关人员进行培训。

企业部门代表签名：张莹　　审核员签名：武嘉云

纠正措施完成情况：

整改措施已落实。验证有效。

审核组代表签名：武嘉云　　日期:2021.7.14

可另附页