



编号: 0763-2021

不符合项报告

企业名称:	宁夏青川管业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产车间		陪同人员: 阳苗苗	
不符合事实描述: 查生产车间: 抽查 315 主机检查确认记录, 芯管挤出机料筒加热测量值、压力表测量值无法定计量单位等信息。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.2.3 记录 不符合程度: 主要不符合 ☐; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) 柳转花 2021.8.1 陪同人员(签名) 阳苗苗 企业部门代表(签名) 云强 日期: 2021.8.1			
纠正措施: 对315主机检查记录中, 相关温度, 测量值增加法定计量单位, 完善其他信息, 并举一反三对其他记录中缺少法定计量单位信息不完善进行整改。 企业部门代表签名: 云强 审核员签名: 柳转花 2021.8.1			
纠正措施完成情况: 纠正措施有效 验证关闭。 审核组代表签名: 柳转花 日期: 2021.8.1			

可另附页



编号: 0763-2021

不符合项报告

企业名称:	宁夏青川管业有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	品质部	陪同人员:	张南昌
不符合事实描述: 查品质部: 编号 B102412, 型号 (0-200) mm 游标卡尺, 宁夏计量质量检验检测研究院检定, 检定日期: 2021 年 1 月 26 日。有效期至 2022 年 1 月 25 日, 现场计量确认标识已脱落。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 标识 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) 冷毅 8.1 陪同人员(签名) 张南昌 企业部门代表(签名) 王文碑 日期: 2021.8.1			
纠正措施: 立即对编号 B102412 型号 (0-200) mm 游标卡尺进行计量确认并加贴确认标识。举一反三, 对其他计量设备的标识和确认记录进行检查, 确保一一对应。 企业部门代表签名: 王文碑 审核员签名: 冷毅 2021.8.1			
纠正措施完成情况: 纠正措施有效, 验证关闭。 审核组代表签名: 冷毅 日期: 2021.8.1			