编号：0800-2021

不符合项报告

企业名称：	江苏华兰药用新材料股份有限公司	不符合报告编号：	01
受审核部门：	设备工程部	陪同人员：钱程	

不符合事实描述：

现场检查时发现除油罐上配备的两只 1.6 级的 0-1.0MPa\0-0.6MPa 压力表，编号 180911318-19\19061200，未纳入测量设备台帐管理，也未作检定。

不符合认证审核准则条款号： GB/T19022—2003 标准 6.3.1 条款

不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √；

审核员(签名)袁菊　陪同人员(签名)钱程

企业部门代表（签名）钱程

日期:2021.08.01

纠正措施：立即把1个压力表纳入测量设备台帐管理，并送检。
举一反三检查在用有无类似情况，一并纠正。
测量设备

企业部门代表签名：钱程　　审核员签名：袁菊

纠正措施完成情况：

纠正措施已落实，验证有效。

审核组代表签名：吴惠平　　日期：2021.08.01

可另附页

扫描全能王 创建